



Інструкція з експлуатації

Dison DS-T70 (Дисковий розкрійний ніж)



Модель електричного розкрійного ножа Dison DS-T70 зручна для виробництва одягу, взуття, головних уборів, а також парасольок. Миттєво ріже, портативний, функціональний та зручний.

Технічні характеристики

Діаметр леза	70 мм
Швидкість	2400 об/хв
Потужність двигуна	150 Вт
Висота крою	30 мм
Напруга	220 V
Вага	1,4 кг

Стандартне застосування та встановлення

1	Лезо багатогранне — увімкніть електричні ножиці, натисніть абразивний брусок абразивного кола, щоб лезо завжди було гострим. Якщо на абразивному колі багато бруду, проведіть чистку чи заміну.
2	Лезо обертається в отворі абразивного кола. Натисніть та зніміть кнопку, щоб при обертанні зняти головку леза.

Експлуатація

1	Оскільки на абразивному диску часто накопичується мастило, треба своєчасно очищати та замінювати його для ефективної роботи обладнання.
2	Необхідно регулярно прочищати лезо, щоб уникнути поломок.
3	Змащення обертового диска. При нормальному використанні електричних ножиць, густе мастило абразивного диска змінюється в мастильному ковпачку 2-3 рази на місяць.
4	Змащення леза. Перед використанням змастіть мастильну подушку для зменшення тертя між маленьким та нижнім лезом.
5	Заміна електричної щітки. З часом щітка зношується, необхідно її замінювати. Якщо електричний мотор працює з накладкою, будь ласка, зупиніть та перевірте стан електричної щітки машинки.

Проблеми з розкром, обрізкою

ПРИЧИНА	ЯК ВИПРАВИТИ
Поломка маленького чи нижнього леза	Замінити лезо
Неправильне положення, кут обрізки, невідрегульована відстань між лезами	1. Відрегулюйте нижнє лезо 2. Нижнє лезо має бути нахилене на маленьке лезо під мінімальним кутом, щоб зберігати еластичність
Густий мастильний бруд	Після видалення мастила на абразивному колі продовжуйте роботу

Важливо!

1. Під час встановлення та ремонту машина повинна бути вимкнена.
2. Робоча напруга має бути нормальною (210—230)
3. Використовуйте машину акуратно, вживайте запобіжних заходів проти поломки та обрізу кабелю, уникайте перенавантаження на ніж.
4. Заборонено зупиняти ніж для вирівнювання із шаблоном.

Доповнення

лезо	1	трубчастий болт	1	з'єднувач	2	мастильна подушка	1
абразивне коло	1	ручне натискання	1	електрична щітка	1	мастило	1



SOFTORG

не треба інших, коли є ми

Softorg – це експертні комплексні рішення для виробництв легкої промисловості та оптовий продаж промислового швейного обладнання.



25 механіків та інженерів

найбільший кваліфікований штат в Україні



2000 кв.м.

складських приміщень на території України



більш ніж

1000

задоволених клієнтів



20 партнерів

розвинута дилерська мережа



4 шоуруми

загальною площею 400 кв.м.



softorg.com.ua



Сервіс центр:

(044) 390-47-00

Відділ запчастин:

(044) 499-88-08

Відділ продажів:

(044) 290-76-60



zakaz@softorg.com.ua



Одеса, Київ, Львів,
Дніпро, Харків,
Хмельницький



Графік роботи:

Пн-Пт: 9:00-18:00